

白根飯野小学校(平成30年度点検結果:6件)								対策の要請先			対策結果・予定 (年度末に記入)
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容		道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	H30.6対策会議	みんなで まちづくり 推進課	道路整備 課	警察	
例	○○市○○町○○のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。		市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り					
1	飯野4186番地先 1 飯野六区信号交差点200m 程南東市道変則交差点	飯野六区信号交差点から南東に下る道路は交通量が多く、速度を出す車両が多い。また、緩やかなカーブがあるため、車が見えずらく危険である。	市道			・次のいずれかの設置を要望する。 (横断歩道・信号機・カーブミラー)	・設置要望書の提出		○		検討中
2	飯野3427番地付近 在家塚信号交差点200m程 南西、桃源文化会館250m程 南東の交差点	グリーンベルトが薄くなり、車両が歩道に入り込んでくる危険あり。	市道			・グリーンベルトの再塗装	・要望書の提出		○		対応済 ・グリーンベルトの再塗装済
3	南アルプス市企業局南東から 飯野7・11区へ向かう道	側溝に蓋が所々無いので、人や自転車が落ちてケガをする危険性がある。	市道			・側溝への蓋の設置要望。	・要望書の提出		○		対応済 ・側溝へのふたの設置済
4	県道107号線上で飯野1区の 信号から若宮八幡神社出口市 道の間(3区公会堂前)	その道を通る通勤車両が速度を出して通行するため、横断する児童が危険である。	県道	7月9日		・横断歩道の設置要望	・「スピード注意」等 道路標示の要望書提出	○		○	設置見送り
5	県道飯野新田白根線 新町信号から飯野1区までの 信号における歩道	農繁期になると歩道に駐車したり、消毒をしたり等、児童の登校の妨げになり危険である。また、白線だけで区切られているため、車両が入り込んでくる可能性がある。	市道	7月9日		・路側帯をグリーンベルトにして、ドライバーへの注意喚起を促したい。	・道路標示の要望書提出		○		検討中
6	飯野6区公民館前交差点	飯野6区にある公民館前交差点にある横断歩道のペンキが薄くなり、車両への注意喚起ができないことと児童の歩行が危険になる可能性がある。	市道			・横断歩道の再度塗装要望	・要望書の提出	○		○	対応済 ・横断歩道の再度塗装済